

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک، قرنیه پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری:

س/۰۱۰

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۴۰٪ پیوست:

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه: ۱ از ۱۱

آزمایش برش:

روش انجام آزمون: طبق درخواست مشتری

سرعت انجام آزمون: 2mm/min

نتیجه آزمایش انجام شده بر روی نمونه ارسالی به شرح زیر است:

ردیف	نام نمونه	حداکثر نیرو (KN)	توضیحات
1	FISCHER	8.14	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 8.14KN مطابق عکس زیر تخریب شد
2	KEIL	6.81	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 6.81KN مطابق عکس زیر تخریب شد
3	FISCHER	9.63	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 9.63KN مطابق عکس زیر تخریب شد
4	FISCHER	7.37	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 7.37KN مطابق عکس زیر تخریب شد
5	FISCHER	8.05	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 8.05KN مطابق عکس زیر تخریب شد
6	FISCHER	7.20	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 7.20KN مطابق عکس زیر تخریب شد
7	KEIL	5.69	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 5.69KN مطابق عکس زیر تخریب شد
8	KEIL	5.86	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 5.86KN مطابق عکس زیر تخریب شد
9	KEIL	4.74	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 4.74KN مطابق عکس زیر تخریب شد

صرفاً جهت اطلاع

درخواست

تایید

تایید

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک، قرنیه پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری: س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۴۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه: ۲ از ۱۱

آزمایش برش:

روش انجام آزمون: طبق درخواست مشتری

سرعت انجام آزمون: 2mm/min

نتیجه آزمایش انجام شده بر روی نمونه ارسالی به شرح زیر است:

ردیف	نام نمونه	حداکثر نیرو (KN)	توضیحات
10	KEIL	4.95	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 4.95KN مطابق عکس زیر تخریب شد
11	KEIL	5.49	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 5.49KN مطابق عکس زیر تخریب شد
12	KEIL	5.24	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 5.24KN مطابق عکس زیر تخریب شد
13	KEIL	6.31	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 6.31KN مطابق عکس زیر تخریب شد
14	KEIL	6.11	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 6.11KN مطابق عکس زیر تخریب شد
15	KEIL	4.86	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 4.86KN مطابق عکس زیر تخریب شد
16	FISCHER	4.46	با اعمال نیروی برشی بر روی نمونه، در نیروی 4.46KN مطابق عکس زیر تخریب شد

صرفاً جهت اطلاع

دریافت شد

بازرسی شد

تایید شد

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک قرنی، پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری:

س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه:

دما:

25°C

رطوبت:

۴۰٪

پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری:

۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش:

۰

تاریخ دریافت نمونه:

۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون:

۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه:

۳

از

۱۱

	
تصویر نمونه ردیف 1 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 1 در حین انجام آزمون
	
تصویر نمونه ردیف 2 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 2 در حین انجام آزمون

صرفاً جهت اطلاع

دریافت کننده

مهر و امضا

مهر و امضا

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک قرنی، پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری: س/۱۰۰

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۴۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۹-۲


شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه: ۴ از ۱۱

	
تصویر نمونه ردیف 3 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 3 در حین انجام آزمون
	
تصویر نمونه ردیف 4 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 4 در حین انجام آزمون

صرفاً جهت اطلاع

دریافت شد

شماره

تاریخ

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک.ق.پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری:

س/۰۱۰

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۴۰٪ پیوست:

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه: ۵ از ۱۱



صرفاً جهت اطلاع

درخواست کننده

مهندس

مهندس

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک قرنی، پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری: س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه:

دما:

25°C

رطوبت:

۴۰٪

پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری:

۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش:

۰

تاریخ دریافت نمونه:

۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون:

۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه:

۶

از

۱۱



صرفاً جهت اطلاع

دریافت شد

شماره

تاریخ

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک قرنی، پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری: س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه:

دما: 25°C رطوبت: ۴۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه: ۷ از ۱۱



صرفاً جهت اطلاع

دریافت شد

شماره

تاریخ

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک قرنی، پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری: س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه:

دما: 25°C رطوبت: ۴۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۹-۲


شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه: ۸ از ۱۱

	
تصویر نمونه ردیف 11 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 11 در حین انجام آزمون
	
تصویر نمونه ردیف 12 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 12 در حین انجام آزمون

صرفاً جهت اطلاع

دریافت شد

شماره

تاریخ

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک قرنی، پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری: س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه:

دما:

25°C

رطوبت:

۴۰٪

پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری:

۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش:

۰

تاریخ دریافت نمونه:

۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون:

۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه:

۱۱

از

۹

	
تصویر نمونه ردیف 13 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 13 در حین انجام آزمون
	
تصویر نمونه ردیف 14 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 14 در حین انجام آزمون

صرفاً جهت اطلاع

دریافت شد

شماره

تاریخ

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک قرنی، پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلیمتر

شماره مرجع مشتری: س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه:

دما:

25°C

رطوبت:

۴۰٪

پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری:

۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش:

۰

تاریخ دریافت نمونه:

۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون:


۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه:

۱۰

از

۱۱

	
تصویر نمونه ردیف 15 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 15 در حین انجام آزمون
	
تصویر نمونه ردیف 16 پس از انجام آزمون	تصویر نمونه ردیف 16 در حین انجام آزمون

صرفاً جهت اطلاع

درخواست کننده

تایید کننده

تایید کننده

درخواست کننده:

آتیه نما بنا سازان

نشانی:

تهران، ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ک، قرنیه پ ۱۰، س آریانا طبقه دوم، واحد ۱/۲

نام قطعه یا نمونه:

سنگ سوراخ کاری شده با ابعاد ۴۰۰*۲۰۰ میلی متر

شماره مرجع مشتری:

س/۰۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه:

دما:

25°C

رطوبت:

۴۰٪

پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

تاریخ صدور گزارش:

شماره پیگیری:

۱۰۳۶۹-۲

شماره ویرایش:

۰

تاریخ دریافت نمونه:

۱۳۹۸/۰۴/۲۳

تاریخ تایید مالی:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ انجام آزمون:

۱۳۹۸/۰۵/۱۹

صفحه:

۱۱ از ۱۱

تصویر نمونه ارسال شده جهت انجام آزمون



صرفاً جهت اطلاع

درخواست کننده

تایید کننده

تایید کننده